



Räddningstjänsten Norrtälje
Utskrivet: 2026-07-28
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2026-07-06
Nr: BR-2026-003928

TJÄNSTEANTECKNING BRANDSKYDDSKONTROLL

Enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (27:900).

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **RFRGSHAMRA 1:209**
Namn
Objektstyp **Braskamin - 6 år -**
Benämning **Handöl**

Placering **Bottenvåning**
vardagsrum
Frist **6 (år)**
Kontrollant **Jimmy Thumén**

Nr Notering/upplysning

0.1 **Information om skäligt brandskydd**

Information om skäligt brandskydd i hemmet har delgetts fastighetsägaren vid brandskyddskontrollen

0.63 **Restprodukter (Drift & skötsel)**

Information om askhantering har lämnats på plats vid kontrollen.

3.30 **- RÖKKANAL / AVGASKANAL -**

Kontrollerad utan anmärkning

5.50 **- TAK / TAKBELÄGGNING INTILL SKORSTEN -**

Kontrollerad utan anmärkning

6.60 **- DRIFT & SKÖTSEL -**

Kontrollerad utan anmärkning

9.90 **Metod för kontroll av anläggningen - Okulär**

Okulär besiktning av eldstaden och rökkanalen i hela dess längd samt närliggande byggnadsdelar

9.91 **Metod för kontroll av anläggningen - Skorstenskamera**

Invändig okulär kontroll av rökkanalen med hjälp av inspektionskamera

Nr Brist

1.11 **- ELDSTAD - med anmärkning**

Brister observerade

1.16 **Eldstadsplan (Eldstad)**

Saknar Eldstadsplan framför braskamin.

Vid Brandskyddskontrollen observerades brister som kan komma att resultera i ett beslut om föreläggande.

Postadress
Box 802, 761 28 Norrtälje
Org.nummer
212000-0217

Besöksadress
Alestavägen 4

Telefon
0176-710 00

E-post
raddningstjansten@norrtalje.se
Webb
www.norrtalje.se

Plusgiro
320 65-5
Bankgiro
451-7694



Räddningstjänsten Norrtälje
Utskrivet: 2026-07-28
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2026-07-06
Nr: BR-2026-003928

Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. När det som i detta fall förekommer brister som behöver åtgärdas, anger tjänsteanteckningen de förhållanden som ligger till grund för det beslut om föreläggande som kan komma att fattas i ärendet.

Du ges härmed möjlighet att yttra dig över tjänsteanteckningen efter genomförd brandskyddskontroll i enlighet med Förvaltningslagen (2017:900) § 25.

Anser du att de redovisade omständigheterna i något avseende är felaktiga eller om du anser att det saknas viktiga uppgifter gällande ärendet kan du på enklaste sätt framföra det till Räddningstjänsten senast 2 veckor efter det att du har mottagit denna tjänsteanteckning. Om synpunkter inte inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

Kontaktuppgifter: brandskyddskontroll@norrtalje.se 0176-717 33. Telefontid 09:00-16:30.

Om rättelse av brist sker innan ett föreläggande har hunnit meddelas, går det bra att höra av sig till Räddningstjänsten angående detta. Behörig kontrollant på räddningstjänsten avgör om säkerställande av rättelse ska ske genom återbesök eller genom fotobevis.

Information om brandskyddskontroll:

Brandskyddskontrollen utförs i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll. Detta innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kan konstateras okulärt kan utökade kontroller ske, innebärande mätning/provning.

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Eldstaden, skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras utifrån brandskyddssynpunkt.

Postadress
Box 802, 761 28 Norrtälje
Org.nummer
212000-0217

Besöksadress
Alestavägen 4

Telefon
0176-710 00

E-post
raddningstjansten@norrtalje.se
Webb
www.norrtalje.se

Plusgiro
320 65-5
Bankgiro
451-7694



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Föreläggande

Kontroll av brandskyddet enl. 3 kap. 4 § lagen om (2003:778) skydd mot olyckor.

2026-07-29

Diarienummer: RTJ-BSK 2026-005258

Förrättning brandskyddskontroll

Ansvarig nämnd:	Delegationsbeslut:	Kontrolldatum:	Brandskyddskontrollant:	Avser fastighet:
Kommunstyrelsen	JA	2026-07-06	Jimmy Thumén	BERGSHAMRA 1:209, Östanvindsvägen 10, 76111 Bergshamra
Objekt:				
Braskamin, Handöl, Vardagsrum, Bottenvåning				
Fastighetsägare:				

Beslut

Beslut om föreläggande gäller ägare. Med stöd av 2 kap. 2 § och 5 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (nedan benämnd LSO) föreläggs du att vidta de åtgärder som anges för respektive brist nedan. Senaste tidpunkten för att vidta föreskrivna åtgärder anges i kolumn till höger om angivna brister nedan.

Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Se Bilaga A - Hur man överklagar.

Nr	Brist - Motiv - Åtgärd	Rättelse senast
1	Brist: Eldstadsplan saknas på golvet framför eldstaden. Motiv: Bristen innebär en risk för brand och brandspridning i byggnaden. Glöd, gnistor eller brinnande material som faller ut från eldstaden kan antända golvet. Brandskyddet bedöms därför inte nå upp till skälig nivå i enlighet med kravet i LSO 2 kap. 2 §. Referenser vid skälighetsbedömning: BFS 2024:7, 4 kap. 10 § – Eldstäder för fast eller flytande bränsle ska vara försedda med eldstadsplan i obrännbart material. Eldstadsplan för slutna eldstäder ska täcka minst 0,30 meter framför eldstaden och minst 0,10 meter på vardera sidan om eldstaden. Åtgärd: Golvet framför eldstaden ska skyddas mot antändning från glöd, gnistor eller brinnande material som kan falla ut från eldstaden. Förslag: Montera ett eldstadsplan som täcker minst 30 centimeter framför eldstaden samt 10 centimeter åt vardera sida om eldstaden. Ett eldstadsplan kan bestå av till exempel 0,7 millimeter tjock stålplåt, kakel, ändamålsenligt glas eller annat obrännbart material i lägst klass A2,s1,d0. <i>Även andra åtgärder än de som anges ovan kan godtas, under förutsättning att de ger ett likvärdigt skydd och bedöms uppfylla kraven på skäligt brandskydd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt godkänns av Räddningstjänsten.</i>	2026-11-28

Säkerställande av rättelse

Säkerställande av rättelse sker genom bildbevis. Fastighetsägare har detta ärende möjlighet att sända in bildbevis på åtgärdade brister. Bildbevis på åtgärder sänds till brandskyddskontroll@norrtalje.se alternativt per post till Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Enheten brandskyddskontroll, Box 802, 761 28 Norrtälje. Märk försändelsen med ärendets diarienummer, RTJ-BSK 2026-005258. Om det inte går att avgöra (utifrån insända bilder) att bristen åtgärdats på ett godtagbart sätt, kan en efterkontroll på plats komma att ske. I så fall aviserar Räddningstjänsten efterkontrollen när tiden för rättelse löpt ut.

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4, Norrtälje

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



Föreläggande

Kontroll av brandskyddet enl. 3 kap. 4 § lagen om (2003:778) skydd mot olyckor.

2026-07-29

Diariumnummer: RTJ-BSK 2026-005258

Om brister i föreläggandet inte kommer att åtgärdas

Om du som fastighetsägare väljer att inte åtgärda bristerna, föranleder det beslut om nyttjandeförbud på det berörda objektet. Informationen om att bristerna ej kommer åtgärdas ska förmedlas till Räddningstjänsten för att avsluta ärendet.

Kontaktuppgifter: brandskyddskontroll@norrtalje.se 0176-717 33. Telefontid 09:00-16:30.

Beslutsfattare i ärendet:

Tom Rönn

Brandskyddskontrollant
Räddningstjänsten

Brandskyddskontrollant vid förrättning:

Jimmy Thumén

Brandskyddskontrollant
Räddningstjänsten

Dokumentet är digitalt signerat av beslutsfattare i ärendet.

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på
<https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate>

Tom Rönn tom.romn@norrtalje.se, 2026-07-29 16:33:57



RÄDDNINGSTJÄNSTEN

2026-08-11

Diarienummer: RTJ-BSK 2026-005258

Bekräftelse – avslutat ärende

Avser fastighet:

BERGSHAMRA 1:209, Östanvindsvägen 10, 76111 Bergshamra

Objekt:

Braskamin, Handöl, Bottenvåning, Vardagsrum

Brandskyddskontroll av eldstad med tillhörande rökkanal

Härmed bekräftas att samtliga brister som observerats vid brandskyddskontroll 2026-07-06 har åtgärdats och ärendet avslutas.

Diarienummer tjänsteanteckning från utförd brandskyddskontroll: BR-2026-003928

Diarienummer föreläggande: RTJ-BSK 2026-005258

Säkerställande av rättelse har skett genom inskickat fotobevis.

Kontaktuppgifter

brandskyddskontroll@norrtalje.se

0176-717 33 Telefontid vardagar kl. 09:00-16:30

Handläggare i ärendet:

Tom Rönn

Brandskyddskontrollant
Räddningstjänsten

tom.ronn@norrtalje.se

Föredragande kontrollant:

Jimmy Thumén

Brandskyddskontrollant
Räddningstjänsten

POSTADRESS

Box 802, 761 28 Norrtälje
Räddningstjänsten

BESÖKSADRESS

Alestavägen 4, Norrtälje

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

